



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԶԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**

**ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆԿԱԾ
ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ՉԱՓՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՆԿԱՏՄԱՍԲ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԱԿՏ N 224-Ա

ք.Երևան

28.04.2023թ.

Շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի տեխնիկական կանոնակարգերով սահմանված պահանջների և թանկարժեք մեքանիզմների վերահսկողության վարչության գլխավոր մասնագետ Սամվել Մերուժանյանը և նմուշառման, լաբորատոր փորձաքննությունների և չափումների իրականացման վարչության ճարտարագետ տնտեսագետ Գուրգեն Բադալյանը տեսչական մարմնի ղեկավարի 31.03.2023թ. թիվ 224-Ա հրամանի համաձայն ստուգում իրականացրեցին՝

«ՍՈՒՐԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԵՐՅԱՆԻ» ԱԶ

Տնտեսվարող սուբյեկտի անվանումը

05.04.2023թ

Ստուգման սկիզբը

07.04.2023թ

Ստուգման ավարտը

6	6	9	5	2	9	8	4
---	---	---	---	---	---	---	---

ՀՎՀՀ

3 աշխատանքային օր

Ստուգման ժամանակահատվածը

Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր Բաղրամյան 1

Ստուգում անցկացնելու վայրը

Ստուգաթերթի				
N	անվանումը	ընդունման ամսաթիվը	հերթական համարը	խախտում արձանագրելու համար հիմք հանդիսացած հարցերը
1.	Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինի, դիզելային և նավային վառելիքի, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքի և մագլուխի ստուգման վերաբերյալ	06.06.19	730-Ն	5, 11
2.	Չափումների միասնականության ապահովման ստուգման վերաբերյալ	06.06.19	730-Ն	1

1. Ստուգմամբ բացահայտված՝

1) **խախտումները և դրանց նկարագրությունը** «ՍՈՒՐԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԵՐՅԱՆԻ» ԱԶ և զբաղվում է ԱԻ-92-Կ5, ԴՎ-Ա-Կ5 ավտոմոբիլային վառելիքի մանրածախ վաճառքով: Գործունեության վայրում իրականացված ստուգման արդյունքում արձանագրվեց, որ բենզալցակայանից վերցված նավթամթերքների փորձանմուշները (կից ներկայացվում է նմուշառման ակտը), տրվեց «Ստանդարտացման և չափագիտության ազգային մարմին» ՓԲԸ-ի լաբորատորիա փորձարկման և համաձայն N-293 փորձարկման արձանագրության (կից ներկայացվում է), վաճառքում առկա ԴՎ-Ա-Կ5 դասի վառելիքի ծծմբի պարունակությունը (60մգ/կգ) գերազանցում է թույլատրելի (10մգ/կգ) սահմանը, ավտոմոբիլային վառելիքի լցակայանում շահագործվող օրենսդրական չափագիտական հսկողության ենթակա չափման միջոցը՝ թվով 2 հատ վառելիքաբաշխիչ աշտարակները 3 ճկափողով ստուգմամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանում չեն ստուգաչափվել, ինչպես նաև բենզալցակայանում բացակայում է անվանական տարողությամբ ստուգաչափված տարան:

Արձանագրված խախտումները վերացվեցին՝ ներկայացվեցին դիզելային վառելիքից փորձանմուշ վերցված խմբաքանակի իրացման վերաբերյալ տեղեկանք, վառելիքաբաշխիչ աշտարակների և անվանական տարողությամբ տարայի ստուգաչափման վկայականները (կից ներկայացվում են), որն էլ տեղադրված է լցակայանում, ուստի ՇՎՏՄ-ի ղեկավարի կողմից չափման միջոցի շահագործումն արգելելու մասին, խախտումների և թերությունների վերացման ուղղությամբ կարգադրագրեր չի արձակվի:

2) **Իրավական նորմերը, որոնց պահանջները չեն կատարվել** «Տեխնիկական կանոնակարգման մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվածի 2-րդ, մասի, Մաքսային միության հանձնաժողովի 2011 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 826 որոշմամբ հաստատված «Ավտոմոբիլային և ավիացիոն բենզինին, դիզելային և նավերի համար նախատեսված վառելիքին, ռեակտիվ շարժիչների համար նախատեսված վառելիքին և մագուրին ներկայացվող պահանջների մասին» (ՄՄ ՏԿ 013/2011) Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի 4-րդ հոդվածի 4.4 կետի, «Չափումների միասնականության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքի 16-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի 17.2-րդ կետ և ՀՀ կառավարության 2022 թվականի ապրիլի 22-ի N 537-Ն որոշման հավելվածի 7-րդ կետի պահանջները:

2. **Պատասխանատվության կիրառման իրավական հիմքերը՝** Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի 42-րդ, 44-րդ մասեր և 188-րդ հոդվածի 7-րդ մաս:

3. Ակտը բաղկացած է 2 էջից 2 օրինակից և ուղարկված է (հանձնված է)

1. ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԶԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ

2. «ՍՈՒՐԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ ՍԵՐՅԱՆԻ» ԱԶ

Գլխավոր մասնագետ՝

ստուգում իրականացնող անձի պաշտոնը


ստորագրություն

Սամվել Մերուժանյան

անուն, ազգանուն

Ճարտարագետ տնտեսագետ՝

ստուգում իրականացնող անձի պաշտոնը


ստորագրություն

Գուրգեն Բադալյան

անուն, ազգանուն

Անհատ ձեռնարկատեր՝

Տեսնավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ նրան փոխարինող պաշտոնատար անձի պաշտոնը

ստորագրություն

Սուրեն Առաքելյան

անուն, ազգանուն