



Ձև N 2

**ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՍՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆ**  
**ԱԿՏ N Գ/17**  
**«ՊՐՈՅԵԿՏ ԻՆՏԵՐ-ԻՆՎԵՍՏ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ**  
**ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ**  
**ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՍՏՈՒԳՄԱՆ**

«31» հոկտեմբերի 2023 թ.

հ.Սևան

Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի (այսուհետ՝ Տեսչական մարմին) Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի (այսուհետ՝ Բաժին) պետ Արտուշ Ղուկասյանը և գլխավոր պետական տեսուչ Ռուբիկ Սահակյանս իրականացրել ենք ստուգում.

Ստուգում իրականացնելու մասին

հանձնարարագրի ամսաթիվն ու համարը՝

«11» հոկտեմբերի 2023 թվական N 207-Ա

Ստուգվող սուբյեկտի անվանումը, ինչպես նաև վերջինիս պաշտոնատար անձի կամ նրան փոխարինող անձի անունը, ազգանունը՝

«ՊՐՈՅԵԿՏ ԻՆՏԵՐ-ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ(այսուհետ՝  
Ընկերություն, ՀՎՀՀ՝ 04715615) N 1 և N 3  
հանրային լողափեր, տնօրեն՝ Նարեկ  
Նալբանդյան:

Ստուգվող տարածքը՝

ՀՀ, Գեղարքունիքի մարզ, Սևանի համայնք 1 և 3  
հանրային լողափեր:

Ստուգում անցկացնելու ամսաթիվը, վայրը, ժամկետը՝

2023 թվականի հոկտեմբերի 17-ից մինչև  
հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ՝ 15 (տասնհինգ)  
օրացուցային օր, Գեղարքունիքի մարզ, Սևան  
համայնք 1 և 3 լողափեր:

Ստուգմանը ներկա էր/էին

Ընկերության տնօրեն Նարեկ Նալբանդյանի  
լիազոր անձ՝ Դավիթ Սամվելի Միլիտոնյան

Ստուգվող գործունեությունը՝

սուբյեկտի Հանգստյան գոտու կազմակերպում:

1. Ստուգման շրջանակներում իրականացված գործողությունները (փաստական հիմնավորումները)

Ստուգում իրականացվել է Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի ղեկավարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 11-ի թիվ 207-Ա «Ստուգում իրականացնելու մասին» հանձնարարագրով սահմանված ստուգվող սուբյեկտի կողմից իրականացվող ջրառի և ջրահեռացման օրինականության հարցով: (Գործ/թերթ 2)

Ստուգմամբ պարզվեց, որ Ընկերությունը 2021 թվականի հուլիսի 8-ի թիվ 21/01 պայմանագրով, 5 տարի ժակետով «Սևան» ագային պարկ» ՊՈԱԿ-ից վարձակալել է թիվ 1 և 3 հանրային լողափերի տարածքը, ընդամենը 6.39 հա մակերեսով և պարտավորվել է իրականացնել լողափերի ծրագրով նախատեսված գործունեություն: (Գործ/թերթ 26-35)

Ստուգվող տարածքը ենթարկվեց զննման: Հայտնաբերվեց Սևանա լճից ջրառ իրականացնելու և նշված տարածքի ռեժիմի խախտման դեպքեր: Պահանջվեց իրականացված ջրառի թույլտվությունը:

Կատարվեց Ընկերության կողմից վարձակալված տարածքի ջրառի իրականացման և տարածքի ռեժիմի խախտման դեպքերի լուսանկարահանում: (Գործ/թերթ 50-55)

## **2. Ստուգմամբ բացահայտված խախտումները (իրավական հիմքերը)**

Ստուգման վարույթի շրջանակներում բացահայտվեց և հիմնավորվեց, որ Ընկերության կողմից վարձակալված «Սևան» ագային պարկ» ՊՈԱԿ-ի Սևան համայնքի թիվ 3 հանրային լողափի տարածքում Ընկերությունը առանց ջրօգտագործման թույլտվության լողափում տեղադրված վազարանների և զուգարանների կարիքների համար Սևանա լճից ջրառ է իրականացրել: Տեղում առկա էր Սևանա լճից դուրս եկող խողովակաշար, որով սնուցել է տարողությունը (տարան), ինչը տեղադրված է զուգարանների վերևի հատվածում որից խողովակներ են միացված թիվ 3 հանրային լողափի վազարաններին և զուգարաններին: Ակնհայտ երևում էր նաև, որ նշված տարածքում այլ ջրի սնուցում չկար՝ ինչը մեկ անգամ ևս փաստում է, որ ջրառը իրականացվել էր Սևանա լճից:

Ընկերության տնօրենի լիազոր անձ՝ Դավիթ Միլիտոնյանը Բաժնում տվել է բացատրություն, որ նշված տարածքի ջրառի համար նախկինում ունեցել են ջրօգտագործման թույլտվություն, որի ժամանակ ջրառ իրականացրել են Սևանա լճից, իսկ ժամկետը ավարտվել է 2023 թվականի մարտ ամսին, (Գործ/թերթ 6) սակայն ստուգման ընթացքում պարզվեց, որ Ընկերությունը երբևէ Սևանա լճից ջրօգտագործման վերաբերյալ թույլտվություն չի ունեցել, փաստորեն ջրառ է իրականացվել առանց ջրօգտագործման թույլտվության: Զրօգտագործման թույլտվություն չունենալու վերաբերյալ 2023 թվականի հոկտեմբերի 9-ին ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարության կողմից տրվել է համապատասխան գրություն : (Գործ/թերթ 17-23)

Ընկերության կողմից վարձակալած «Սևան» ազային պարկ» ՊՈԱԿ-ի Սևան համայնքի թիվ 1 հանրային լողափում ջրամատակարարումը իրականացվում է «Վեոլիա ջուր» ՓԲԸ-ի միջոցով, փաստը հիմնավորվեց թիվ 1 հանրային լողափի հարակից հորից դուրս եկող խողովակաշարի առկայությամբ, որին տեղադրված էր ջրաչափ սարք և այնտեղից ջուր էր մատակարարվում թիվ 1 հանրային լողափ:Դ. Միլիտոնյանի կողմից ներկայացվեց ջրամատակարարման վերաբերյալ փոխադարձ հաշվարկի ստուգման ակտեր և Ընկերությանը «Սևան» ազգային պարկ» ՊՈԱԿ-ի միջոցով ներկայացված հաշիվ ապրանքագրեր:(Գործ/թերթ 41-49)

Ընկերության կողմից չեն կատարվել ՀՀ ջրային օրենսգրքի 21-րդ հոդվածի և 114-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի պահանջները, ինչի համար վարչական պատասխանատվություն է նախատեսված Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի(այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 63<sup>2</sup>-րդ հոդվածի 1-ին մասով:

Համաձայն «Բնապահպանական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 29.1 հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝ Ընկերության կողմից վարձակալած թիվ 3 հանրային լողափի տարածքում իրականացվող ջրօգտագործումն ենթակա է կասեցման մինչև հիմքի վերացումը:

Ստուգման վարույթի շրջանակներում բացահայտվեց և հիմնավորվեց նաև, որ Ընկերության կողմից շահագործվող երկու լողափերում առկա են հասարակական զուգարաններ, որտեղից հեռացվող կեղտաջրերը նախատեսված է հեռացնել զուգարանների մոտակայքում թաղված պոլիէթիլենային տարանների մեջ, սակայն ակնհայտ երևում է , որ տարանները լցված են քարերով, պոլիէթիլենային շերտով, հողով և այլ կենցաղային աղբով, որի պատճառով նշված զուգարաններից դուրս եկող կեղտաջրերը գարշահոտություն և հակասանիտարական վիճակ են առաջացրել շրջակայքում խախտելով հատուկ պահպանվող տարածքի ռեժիմը:

Ընկերության կողմից չեն կատարվել «Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդվածի պահանջը, որի համար պատասխանատվություն է նախատեսված Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի 94- հոդվածի 1-ին մասով:

3. Ստուգման ակտին կցվող փաստաթղթերը:

ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարի 2023 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 1/10.2.4/13608 գրություն:



«ՊՐՈՅԵԿՏ ԻՆՏԵՐ-ԻՆՎԵՍՏ» ՍՊԸ-ի տնօրենի

Լիազոր անձ Դավիթ Միլիտոնյան

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի  
պետ Արտուշ Ղուկասյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Տեսչական մարմնի Գեղարքունիքի տարածքային բաժնի  
գլխավոր պետական տեսուչ Ռուբիկ Սահակյան

(պաշտոնը, անունը, ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

Ստացա սույն ակտի մեկ օրինակը՝

\_\_\_\_\_  
(ստացողի անունը, ազգանունը)

\_\_\_\_\_  
(ստորագրությունը)

4. Սույն ակտն ուժի մեջ է մտնում հասցեատիրոջն իրազեկելուն հաջորդող օրվանից, կարող է բողոքարկվել վարչական կարգով կամ դատական կարգով՝ ՀՀ վարչական դատարան՝ այն ուժի մեջ մտնելու օրվանից՝ 2 ամսվա ընթացքում: